

池州市落实信访举报边督边改公开情况一览表

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	责任单位	责任人	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
1	CZLD 202	青阳县新河镇原318国道边,“安广”超细粉体设备制造“加工石子,夜间露天生产造成噪声,扬尘污染。	青阳县	噪声、扬尘	青阳县环保局	孙利	经查,群众反映的企业为青阳县安广超细粉体设备制造厂,位于新河镇工业园区。该企业生产碳酸钙粉,生产废气主要为破碎机、磨粉机产生的粉尘,破碎机磨粉机配有脉冲布袋除尘器,破碎机磨粉机配有脉冲布袋除尘器,生产工序均在车间内进行,厂区内有露天堆存石子原料,未有效覆盖。9月26日,青阳县环境监测站对该企业夜间噪声进行检测,检测结果超标。群众反映情况部分属实。	部分属实	青阳县环保局要求该企业立即对露天堆放的物料采取全覆盖或喷淋等有效措施,对破碎机、磨粉机等噪声源实施减震、隔声等降噪措施,预计2018年10月底前完成整改。群众反映情况部分属实。		
2	CZLD 203	青阳县蓉城镇牌楼村有一石子料加工厂,生产过程中噪声大,运输中有泼洒,影响当地村民生活。	青阳县	噪声、垃圾	青阳县环保局	孙利	经查,群众反映的石子料加工厂为陈国祥石子加工厂,位于蓉城镇牌楼村。青阳县已将该厂“散乱污”企业进行整治,于2018年9月初停产断电至今。群众反映情况部分属实。	部分属实	针对群众反映的情况,青阳县已责令该企业于2018年12月底前按照“散乱污”企业整治要求完成整改。		
3	CZLD 204	贵池区里山街道六峰山铜矿,因生产造成雨季泥水流入白洋河。	贵池区	水	贵池区环保局	章晓明	经查,贵池区里山街道六峰山铜矿法定名称为池州东矿业有限公司,该公司六峰山铜矿采选项目环评手续齐全,目前该矿山并未生产,正在对矿区进行基建施工,正按要求开展地质环境恢复治理二期。六峰山铜矿采选项目已于2017年11月份编制了《水土保持设施验收评估报告》,并于2017年11月10日通过水保三同时验收;矿坑涌水通过两个多级沉淀池处理后外排,未发现因生产而造成雨季泥水直排白洋河的情况。群众反映情况不属实。	不属实	贵池区环保局要求该公司在地质环境恢复治理过程中加强环境管理,做好水土保持工作和基建期的污染防治工作。下一步,贵池区环保局将会同贵池区水务局、里山街道加强对该矿山的监管,督促企业落实环保主体责任,确保各类污染物达标排放,确保周边环境安全。		
4	CZLD 205	贵池区牌楼镇穿山村龙庄组,200头一养猪户养殖约15头猪,粪水未经处理,露天堆成臭气,污水直排周边小沟。	贵池区	大气、水	贵池区农业委	张国宏	经查,牌楼镇穿山村龙庄组方贵养猪户,现有存栏生猪140余头(其中中肥猪10余头,其余均为仔猪和架子猪),已建有一个10立方米的沼气池,干粪每天清还田利用。该养猪场无雨污分流设施及其他相应的粪污处理设施。尿液和其他清洗猪舍的污水流入附近的沟渠,对周围的环境造成一定的影响。群众反映情况部分属实。	部分属实	贵池区农业委立即组织牌楼镇要求该养殖户全部出售全部肥猪,立即清理养殖场附近的沟渠污粪及周边环境,新建雨污分流设施,增加环保设施,修建三格式化粪池,收集猪粪、粪尿,禁止乱排、乱堆,定期清理周边环境,做到长效保持。目前,该养殖场10头中肥猪已全部出售,猪舍周围沟渠清淤已完成,雨污分流设施已新建完工,三格式化粪池正在建设中,预计10月15日完工。下一步,贵池区农业委将会同牌楼镇共同督促该养殖户按期完成整改,做好日常环境卫生管理工作,确保周边环境不受影响。		
5	CZLD 206	青阳县木镇镇,原白水泥厂后面两家洗砂厂,用石粉洗砂,造成扬尘、水污染。	青阳县	扬尘、水	青阳县环保局	孙利	经查,群众反映的两家洗砂厂为青阳县佳德环保材料有限公司洗砂工序的2#、3#生产线,该工序采用石粉洗砂,根据环保要求,矿石清洗及沉淀产生的泥渣经沉淀后综合利用,清流水经沉淀处理后回用于清洗工序。洗砂过程中产生大量扬尘,现场检查时,洗砂工序配套沉淀池未及时进行清理,洗砂水排至南侧原水塘改造的清水池,清水池内有大量淤泥沉积。群众反映情况部分属实。	属实	青阳县已责令该企业立即开展清水池、沉淀池清淤工作,并加强洗砂污水处理设施运行维护,确保正常运行。目前,该企业正在开展清淤,清理出的淤泥用于青阳县佳德矿业有限公司矿山复垦(该矿为闭坑矿山),预计2018年10月底前完成整改。		
6	CZ-WX17 3	贵池区梅龙街道自来水厂取水口水口设置在工业园下水流域,位置设置不合理,存在水质污染的可能。	贵池区	水	梅龙街道水务局	陈胜利	经查,该自来水厂取水口位于上游企业中仅有安徽池州丰林木业有限公司设置入河排污口,污水经企业自建的水处理设施处理后达标后由管道排入附近沟渠,最终汇入九华河,而九华河入河口位于该水厂取水口的下游,距离取水口水质距离1.5公里,不会造成取水口水质污染。群众反映情况不属实。	不属实	下一步,梅龙街道将切实加强取水口和入河排污口的巡查力度,积极配合有关部门做好水质监测工作,确保居民饮水安全。		
7	CZLX 015	青阳县西华镇朝华村杨家洼山场种植户邵水峰反映安徽洋阳矿业发展有限公司多年来排放的土石堵塞排水口,形成堰塞湖,淹没林地近百亩,使原有种植的树木死亡和种植户财产损失,经济损失较大。来信人反映多次向洋阳公司、西华镇政府、青阳县安监和环保、要求疏通排水口和林地无法种植、林木死亡进行赔偿等问题没有得到彻底解决。	青阳县	其他	青阳县国土局	王华	经查,安徽洋阳矿业发展有限公司自2018年初停产至今,公司排土场按要求进行设计,矿山的废土、废石堆放场,处于较稳定状态。现场检查,群众反映的排水口为一天然渗滤洞,2016年汛期,雨水冲刷堵塞岩石及枯枝烂草堵塞了渗滤洞洞口,影响了渗水功能,为防止灾害发生,该企业对其进行清理,并加装了拦截网。近年来,仅2016年度汛期雨水极其充沛,且持续时间较长,其反映的林地堵塞、排水能力严重失衡,最终造成了低洼处近百亩林木被淹。群众反映情况不属实。	不属实	下一步,青阳县将进一步加强对排土场的日常监管,确保安全、稳定。		

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	责任单位	责任人	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
1	CZLD 212	贵池区梅龙街道中梅村小圩林德德国经营的生猪养殖场,污水排入村边沟渠,造成水污染和臭气污染。	贵池区	水	贵池区农业委	张国宏	经查,群众反映的林德国经营的生猪养殖场近期未正常生产,该养殖场猪栏有存栏生猪10余头(其中中肥猪7余头,其余均为仔猪和架子猪),干粪每天清还田利用,生猪粪尿和清洗猪舍的粪浆流入水塘,该水塘为蓄水的荒塘并非鱼塘。群众反映情况部分属实。	部分属实	贵池区农业委要求该养殖户不得从事生猪养殖活动,尽快清运粪浆并减少生猪存栏量,同时及时清理猪栏,清除周边垃圾,并做好长效管理机制,减少粪尿和清洗猪舍的粪浆流入水塘,以免影响周边环境。目前,该养殖户已全部整改到位。		
2	CZLD 213	贵池区长江路路街小江村,油烟、噪声扰民。	贵池区	油烟、噪声	贵池区环保局	汪漪	经查,“小江村”餐饮店已安装油烟净化器,且已用隔声棉将油烟排放全部包裹有效降噪,该餐饮店油烟排放量为0.002 mg/m³,远低于排放标准时产生的烟气(先经油烟净化器净化后再通过水过滤池过滤后排放,未发现油烟直接吹到居民楼现象。前期,贵池区城管执法局会同贵池区环保局、安徽德玉环保科技有限公司前往该餐饮店开展油烟监测,监测结果显示油烟浓度为0.002 mg/m³,远低于排放标准。群众反映情况不属实。	不属实	下一步,贵池区城管执法局将会同贵池区环保局进一步做好街市的餐饮油烟和周边环境的整治工作。		
3	CZLD 214	东至县206国道1307公里处,石子厂日夜生产,扬尘严重。	东至县	扬尘、噪声	东至县环保局	施为民	经查,该石子厂位于东至县尧渡镇良田村境内,未办环评手续。现场检查时,该厂处于停产状态,未发现运输车辆,期间由村民介绍,该厂于深夜偷产。群众反映情况属实。	属实	东至县环保局已对该石子厂生产设备进行了查封,尧渡镇安排人员看守并积极督促该厂负责人,一旦发现偷产行为立即查处。		
4	CZLD 215	东至县尧渡镇查桥村,扬尘、噪声扰民。	东至县	扬尘	东至县环保局	施为民	经查,该扬尘扰民为东至三五道路工程,位于东至县尧渡镇查桥村境内。现场检查时,该扬尘扰民处于停产状态,扬尘扰民现象不明显,该工程尚未进行环保验收。群众反映情况属实。	属实	东至县环保局责令该扬尘扰民停产整改,落实扬尘污染防治措施。目前,该扬尘扰民正在清理治理,清理完成后后设置防冲墙,预计2018年10月底前完成整改。		
5	CZLD 216	青阳县西华镇二西村有一养猪户养殖约1600头猪,粪水流入小河。	青阳县	大气、水	青阳县农业委	汪江华	经查,群众反映的企业为青阳县三方裕养殖有限责任公司,位于西华镇二西村,该养殖场目前有存栏猪800余头,建设有猪粪池760m³,猪粪发酵池200m³,养殖粪污经沉淀发酵后用于自家玉米地施肥或提供给附近农户用于农家肥。现场检查发现该养殖场将部分沉淀池污水直接排入附近洼地。群众反映情况部分属实。	部分属实	青阳县已要求该养殖场立即整改,落实沉淀池防渗措施。目前,该养殖场正在清理治理,清理完成后后设置防冲墙,预计2018年10月底前完成整改。		
6	CZLD 217	东至县商业步行街“鸿庆楼”存在违建,东至县环保局拆除违建,东至县住建局拆除违建,东至县住建局拆除违建,东至县住建局拆除违建。	东至县	油烟、噪声、其他	东至县住建局	施为民	经查,东至县商业步行街“鸿庆楼”存在违建,东至县住建局拆除违建,东至县住建局拆除违建,东至县住建局拆除违建。群众反映情况属实。	部分属实	东至县住建局已下达整改通知书,要求该违建立即自行拆除,逾期不拆的,由东至县住建局依法强制拆除。下一步,东至县住建局将会同东至县环保局、东至县城管执法局等部门,做好周边环境整治工作,确保周边环境不受影响。		
7	CZLD 218	青阳县木镇镇开发区,扬尘、水污染。	青阳县	水	青阳县环保局	孙利	经查,群众反映的三家洗石厂为青阳县木镇镇开发区,该厂采用石粉洗砂,根据环保要求,矿石清洗及沉淀产生的泥渣经沉淀后综合利用,清流水经沉淀处理后回用于清洗工序。洗砂过程中产生大量扬尘,现场检查时,洗砂工序配套沉淀池未及时进行清理,洗砂水排至南侧原水塘改造的清水池,清水池内有大量淤泥沉积。群众反映情况部分属实。	部分属实	青阳县木镇镇开发区,该厂采用石粉洗砂,根据环保要求,矿石清洗及沉淀产生的泥渣经沉淀后综合利用,清流水经沉淀处理后回用于清洗工序。洗砂过程中产生大量扬尘,现场检查时,洗砂工序配套沉淀池未及时进行清理,洗砂水排至南侧原水塘改造的清水池,清水池内有大量淤泥沉积。群众反映情况部分属实。		
8	CZ-WX17 6	贵池区梅里工业园5号厂房,噪声、扬尘扰民。	贵池区	噪声、扬尘	贵池区环保局	章晓明	经查,群众反映的梅里工业园5号厂房,噪声、扬尘扰民。群众反映情况属实。	部分属实	下一步,贵池区环保局将会同梅里工业园管委会,督促企业落实环保主体责任,确保周边环境安全。		
9	CZ-WX17 7	石台县小河镇境内,红石到翠田这段公路,扬尘、水污染。	石台县	扬尘、垃圾	石台县交通运输局	陆宾	经查,群众反映的梅里工业园5号厂房,噪声、扬尘扰民。群众反映情况属实。	部分属实	下一步,贵池区环保局将会同梅里工业园管委会,督促企业落实环保主体责任,确保周边环境安全。		
10	CZ-WX17 8	贵池区柳林镇湾湾小区33幢楼,油烟、噪声扰民。	贵池区	油烟、垃圾	贵池区环保局	汪漪	经查,群众反映的梅里工业园5号厂房,噪声、扬尘扰民。群众反映情况属实。	部分属实	下一步,贵池区环保局将会同梅里工业园管委会,督促企业落实环保主体责任,确保周边环境安全。		
11	CZ-WX17 9	池州市经济技术开发区,扬尘、水污染。	池州市	扬尘、水	池州市环保局	陶海	经查,群众反映的梅里工业园5号厂房,噪声、扬尘扰民。群众反映情况属实。	部分属实	下一步,贵池区环保局将会同梅里工业园管委会,督促企业落实环保主体责任,确保周边环境安全。		
12	CZ-WX18 0	贵池区百牙路水木清华小区,油烟、噪声扰民。	贵池区	油烟、垃圾	贵池区环保局	汪漪	经查,群众反映的梅里工业园5号厂房,噪声、扬尘扰民。群众反映情况属实。	部分属实	下一步,贵池区环保局将会同梅里工业园管委会,督促企业落实环保主体责任,确保周边环境安全。		
13	CZ-WX18 1	贵池区蓝湾湾小区,扬尘、水污染。	贵池区	扬尘、水	贵池区环保局	陶海	经查,群众反映的梅里工业园5号厂房,噪声、扬尘扰民。群众反映情况属实。	部分属实	下一步,贵池区环保局将会同梅里工业园管委会,督促企业落实环保主体责任,确保周边环境安全。		
14	CZ-WX18 2	贵池区经济技术开发区,扬尘、水污染。	贵池区	扬尘、水	贵池区环保局	陶海	经查,群众反映的梅里工业园5号厂房,噪声、扬尘扰民。群众反映情况属实。	部分属实	下一步,贵池区环保局将会同梅里工业园管委会,督促企业落实环保主体责任,确保周边环境安全。		
15	CZ-WX18 3	贵池区经济技术开发区,扬尘、水污染。	贵池区	扬尘、水	贵池区环保局	陶海	经查,群众反映的梅里工业园5号厂房,噪声、扬尘扰民。群众反映情况属实。	部分属实	下一步,贵池区环保局将会同梅里工业园管委会,督促企业落实环保主体责任,确保周边环境安全。		
16	CZLX 016	贵池区经济技术开发区,扬尘、水污染。	贵池区	扬尘、水	贵池区环保局	陶海	经查,群众反映的梅里工业园5号厂房,噪声、扬尘扰民。群众反映情况属实。	部分属实	下一步,贵池区环保局将会同梅里工业园管委会,督促企业落实环保主体责任,确保周边环境安全。		

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	责任单位	责任人	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
1	CZLD 207	贵池区政务新区迎宾馆B区生活污水直排,造成污染。	贵池区	水	贵池区城管执法局	章晓明	经查,群众反映的迎宾馆B区生活污水直排,造成污染。群众反映情况不属实。	不属实	下一步,贵池区城管执法局将加大对该区域的巡查工作,做好市容环境卫生管理工作,保障居民拥有良好生活环境。		
2	CZLD 208	贵池区百牙路汇安楼一楼,“聚朋友”饭店油烟直排,影响楼上居民。	贵池区	油烟	贵池区环保局	张国宏	经查,“聚朋友”饭店已安装油烟净化器,并正常使用,但饭店未规范设置油烟管道,造成油烟直排,影响楼上居民。群众反映情况属实。	属实	贵池区城管执法局要求该经营户立即规范设置油烟管道,于10月7日前完成整改。目前,该饭店已规范设置油烟管道。下一步,贵池区城管执法局将会同贵池区环保局做好餐饮油烟治理工作,督促饭店尽快整改完成,确保居民拥有良好生活环境。		
3	CZLD 209	贵池区西北外环明理学苑小区内,扬尘、水污染。	贵池区	扬尘	贵池区环保局	陈胜利	经查,该小区内共有服装加工厂27家,其中未办工商登记的有14家,在厂区内给羽绒制品充绒的有6家,由于少数厂家充绒密闭不好,存在羽绒飘入小区的现象。同时,不在厂区内充绒的厂家,在运回充绒内胆下货时,也会发生内胆羽绒飘落在外部的现象。群众反映情况部分属实。	部分属实	贵池区城管执法局要求该经营户立即规范设置油烟管道,于10月7日前完成整改。目前,该饭店已规范设置油烟管道。下一步,贵池区城管执法局将会同贵池区环保局做好餐饮油烟治理工作,督促饭店尽快整改完成,确保居民拥有良好生活环境。		
4	CZLD 210	贵池区南湖小学对面,“和谐家园”6幢楼有3家饭店经营中油烟直排,影响楼上居民。	贵池区	油烟	贵池区环保局	陈胜利	经查,该小区内共有服装加工厂27家,其中未办工商登记有14家,在厂区内给羽绒制品充绒的有6家,由于少数厂家充绒密闭不好,存在羽绒飘入小区的现象。同时,不在厂区内充绒的厂家,在运回充绒内胆下货时,也会发生内胆羽绒飘落在外部的现象。群众反映情况部分属实。	部分属实	贵池区城管执法局要求该经营户立即规范设置油烟管道,于10月7日前完成整改。目前,该饭店已规范设置油烟管道。下一步,贵池区城管执法局将会同贵池区环保局做好餐饮油烟治理工作,督促饭店尽快整改完成,确保居民拥有良好生活环境。		
5	CZLD 211	贵池区秋浦西路百盛广场小区“老地方”烧烤店,油烟直排。	贵池区	油烟	贵池区环保局	陈胜利	经查,该小区内共有服装加工厂27家,其中未办工商登记有14家,在厂区内给羽绒制品充绒的有6家,由于少数厂家充绒密闭不好,存在羽绒飘入小区的现象。同时,不在厂区内充绒的厂家,在运回充绒内胆下货时,也会发生内胆羽绒飘落在外部的现象。群众反映情况部分属实。	部分属实	贵池区城管执法局要求该经营户立即规范设置油烟管道,于10月7日前完成整改。目前,该饭店已规范设置油烟管道。下一步,贵池区城管执法局将会同贵池区环保局做好餐饮油烟治理工作,督促饭店尽快整改完成,确保居民拥有良好生活环境。		
6	CZ-WX17 4	贵池区牌楼镇穿山村,“三基”矿业有限公司,夜间生产造成噪声、扬尘污染。	贵池区	噪声	贵池区环保局	陈胜利	经查,该小区内共有服装加工厂27家,其中未办工商登记有14家,在厂区内给羽绒制品充绒的有6家,由于少数厂家充绒密闭不好,存在羽绒飘入小区的现象。同时,不在厂区内充绒的厂家,在运回充绒内胆下货时,也会发生内胆羽绒飘落在外部的现象。群众反映情况部分属实。	部分属实	贵池区城管执法局要求该经营户立即规范设置油烟管道,于10月7日前完成整改。目前,该饭店已规范设置油烟管道。下一步,贵池区城管执法局将会同贵池区环保局做好餐饮油烟治理工作,督促饭店尽快整改完成,确保居民拥有良好生活环境。		
7	CZ-WX17 5	青阳县城区中天花园15栋与19栋之间,烧烤店擅自对小区开门,占用小区绿化带,污水桶露天摆放,晚上7点后烧烤油烟味进入小区住户室内,致使住家窗户无法打开。	青阳县	油烟	青阳县环保局	王中平	经查,该小区内共有服装加工厂27家,其中未办工商登记有14家,在厂区内给羽绒制品充绒的有6家,由于少数厂家充绒密闭不好,存在羽绒飘入小区的现象。同时,不在厂区内充绒的厂家,在运回充绒内胆下货时,也会发生内胆羽绒飘落在外部的现象。群众反映情况部分属实。	部分属实	贵池区城管执法局要求该经营户立即规范设置油烟管道,于10月7日前完成整改。目前,该饭店已规范设置油烟管道。下一步,贵池区城管执法局将会同贵池区环保局做好餐饮油烟治理工作,督促饭店尽快整改完成,确保居民拥有良好生活环境。		